

GALOP, spol. s r.o. , Južná trieda 66 , 040 01 K O Š I C E ,
zápis v OR , Košice I , oddiel Sro , vl. 941/V

I Č O : 17 146 372 , I Č DPH: SK2020480682

TEL : 0910 259 107
e – mail : galop@galop.sk
www.galop.sk

NÁVOD NA ÚDRŽBU LAKOVANEJ DREVENEJ PODLAHY A SCHODOV

BEŽNÁ, KAŽDODENNÁ ÚDRŽBA

Na čistenie podlahy , z ktorej sme najprv odstránili prach a inú špinu vysávačom ,použijeme čistú vodu, do ktorej podľa návodu pridáme BONA CLEANER - koncentrovaný, ľahko zásaditý alkalický čistiaci prostriedok určený pre pravidelnú údržbu drevených lakovaných podláh.

Na bežnú údržbu nepoužívajte saponáty a iné prípravky, pretože tie môžu povrchovú vrstvu permanentne narúšať a tým poškodzovať. Zároveň dbajte o to, aby pri zotieraní bol povrch len mierne vlhký, pretože príliš veľké množstvo vody spôsobuje vlnenie a zošednutie dreva.

Všetky spomínané prostriedky aplikujte podľa návodu. Môžete si ich zakúpiť v našej firme.

UPOZORNENIE: Na čistenie podlahy nikdy nepoužívajte parný čistič, môžete ním podlahu zničiť!

GENERÁLNA ÚDRŽBA

-sa robí zotretím navlhko s pridaním Cleaneru, alebo pri väčšom znečistení prípravkom Remover, ktorý Vám odstráni zvyšky nečistôt a starých nánosov čistiacich prostriedkov.

Potom sa aplikuje Parket Polish, alebo Freshen Up , ktoré podlahu oživia, chránia ju a predlžujú životnosť laku. Interval čistenia týmto spôsobom závisí od toho, ako je podlahu zaťažovaná, v kanceláriách obyčajne 2x ročne. Generálnu údržbu je najlepšie zveriť do rúk odborníka, ktorý za pomoci leštiacich strojov a vhodných padov zabezpečí rovnomerné nanášanie prostriedkov.

Ďalšie rizikové faktory ovplyvňujúce životnosť, funkčnosť a estetické vlastnosti podlahy:

- 1/ nízka relatívna vlhkosť vzduchu, hlavne vo vykurovacom období- dovlhčovať, merať a udržiavať vlhkosť v intervale 40-60%, udržiavať teplotu podlahy pri podlahovom kúrení max 25°C,
- 2/ nepodlepený nábytok filcovými podložkami,
- 3/ pazúriky domácich zvierat, nánosy ostrých kamienkov a nečistôt /doporučujeme pri vstupoch čistiace zóny, rohože, ktoré Vám vieme zabezpečiť/,
- 4/ zle urobené podlahové vykurovanie,
- 5/ silné prúdenie vzduchu spôsobené napr. otvoreným krbom, netesnosťami okien a dverí, otvoreným priestorom, neoddeleným vstupom – zádverím, atď.,
- 6/ používanie klimatického zariadenia s možnosťou ohrevu vzduchu bez dovlhčovania a rekuperácie bez možnosti kontroly vlhkosti vzduchu a dovlhčovania
- 7/ rozvody klasického vykurovania a teplej vody v poteri /bez tepelnej izolácie/,
- 8/ kovové dámske opätky,
- 9 / kolieska na stoličkách / vhodná je inštalácia polykarbonátových podložiek/,
- 10/ neodborné odstraňovanie rôznych škvŕn a škrabancov.

Je aj v našom záujme, aby Vám drevené prvky čo najlepšie a najdlhšie slúžili.

Ďakujeme za spoluprácu,

kolektív firmy GALOP, spol. s r.o.